

## PRESSEINFORMATION



## DAIHATSU DEUTSCHLAND GMBH Zweigniederlassung Österreich



UID-Nr.: ATU 51192203

Zetschegasse 13  
1230 Wien  
Tel.: [+43](1)66103-0  
Fax:[+43](1)66103-99  
Email: office@daihatsu.at

März 2011

## DAIHATSU Rückrufaktion

### Daihatsu ruft HIJET 1.3 mit Benzinmotor in die Werkstätten

#### Kardanwelle wird überprüft

Daihatsu ruft in Österreich 23 Fahrzeuge des Modells HIJET 1.3 in die Werkstatt. Bei den Fahrzeugen wird das Kreuzgelenk der Kardanwelle überprüft und gegebenenfalls ersetzt werden. Sollte die Abdichtung des vorderen Kreuzgelenkes nicht in Ordnung sein, kann es zu einem Verkanten und Abreißen der Kardanwelle kommen.

Daihatsu hat sich daher zu dieser freiwilligen Rückrufaktion entschlossen. Die Halter der betroffenen Fahrzeuge werden über den Versicherungsverband in den nächsten Wochen informiert. Betroffen sind ausschließlich Fahrzeuge mit Benzinmotor. Die erforderlichen Arbeiten werden bei den österreichischen Daihatsu Vertragspartnern kostenlos durchgeführt.

***Diese Pressemitteilung, gegebenenfalls mit dazugehörigem Bildmaterial, sowie weitere Presse-Informationen über DAIHATSU finden Sie auch im Internet unter [www.daihatsu.at](http://www.daihatsu.at) im Bereich „Presse“ unter „Aktuell“.***