

März 2010

## DAIHATSU Rückrufaktion

### Daihatsu ruft CUORE L27 in die Werkstätten

Die Daihatsu Deutschland GmbH, Zweigniederlassung Österreich ruft in Österreich 143 Fahrzeuge der Baureihe CUORE der Type L27 zur Überprüfung in die Werkstätten zurück. Betroffen sind die Baujahre 2007 bis 2009 mit elektrischer Servolenkung.

Hintergrund ist, dass Wasser unter besonderen Umständen in die Steuereinheit der elektrischen Servolenkung gelangen könnte. Dadurch kann es zu einem Aufleuchten der Kontrollleuchte kommen und die Lenkung kann schwergängiger werden.

Im Rahmen der laufenden Qualitätssicherung bringt Daihatsu nun bei jedem betroffenen Fahrzeug im Bereich hinter dem Armaturenbrett eine zusätzliche Abdichtung an. Alle betroffenen Fahrzeughalter werden durch den Versicherungsverband persönlich verständigt, die Maßnahme ist für die Kunden selbstverständlich kostenlos.

In der laufenden Produktion ist die zusätzliche Abdichtung bereits standardmäßig eingesetzt.

***Diese Pressemitteilung, gegebenenfalls mit dazugehörigem Bildmaterial, sowie weitere Presse-Informationen über DAIHATSU finden Sie auch im Internet unter [www.daihatsu.at/presse](http://www.daihatsu.at/presse) im Bereich „Allgemein“.***