

UID-Nr.: ATU 51192203

Zetschegasse 13
1230 Wien
Tel.: [+43](1)66103-0
Fax:[+43](1)66103-99
Email: office@daihatsu.at

Jänner 2010

DAIHATSU Rückrufaktion

Daihatsu ruft YRV 1.3 und SIRION 1.3 der ersten Serie in die Werkstätten

Daihatsu ruft in Österreich 338 Fahrzeuge der Baureihen Sirion und YRV zum Austausch des Lenkrades in die Werkstätten zurück. Betroffen sind die Baujahre 1998 bis 2005 (Sirion 1.3 und YRV 1.3).

Hintergrund ist, dass es bei ständiger nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Lenkrades als Ein- und Ausstiegshilfe über einen längeren Zeitraum zu einem Ermüdungsbruch der Lenkradspeiche kommen kann.

Europaweit sind bisher fünf derartige Fälle bekannt. Zu Unfällen oder gar Personenschäden ist es in keinem Fall gekommen, weil der Bruch nur im Moment der höchsten Belastung, d.h. beim Ein- oder Aussteigen und somit bei stehendem Fahrzeug auftreten kann.

Um aber kein wie immer geartetes Risiko einzugehen, hat sich der Hersteller trotzdem zum Austausch des Lenkrades gegen eine verstärkte Variante entschlossen. Der Austausch ist für die Kunden kostenlos und dauert ca. eine Stunde.

Diese Pressemitteilung mit dazugehörigem Bildmaterial sowie weitere Presse-Informationen über DAIHATSU finden Sie auch im Internet unter www.daihatsu.at/presse im Bereich „Allgemein“.