

April 2010

DAIHATSU Rückrufaktion

Daihatsu ruft FERENZA und ROCKY mit Benzinmotor in die Werkstätten

Tankbelüftungsventil wird überprüft

Daihatsu ruft in Österreich rund 1.300 Fahrzeuge des Modells Feroza und 6 Rocky F8 mit Benzinmotor in die Werkstatt. Bei den Fahrzeugen aus dem Produktionszeitraum von 1988 bis 1996 muss das Ventil der Tankbelüftung überprüft und gegebenenfalls ersetzt werden. Sollte an dem Ventil ein Riss entstehen, könnten Benzindämpfe in das Fahrzeuginnere gelangen.

Daihatsu hat sich daher zu dieser freiwilligen Rückrufaktion entschlossen. Die Halter der betroffenen Fahrzeuge werden über den Versicherungsverband in den nächsten Wochen informiert. Die erforderlichen Arbeiten werden bei den österreichischen Daihatsu Vertragspartnern kostenlos durchgeführt.

Diese Pressemitteilung, gegebenenfalls mit dazugehörigem Bildmaterial, sowie weitere Presse-Informationen über DAIHATSU finden Sie auch im Internet unter www.daihatsu.at/presse im Bereich „Allgemein“.